



Leilão

Data	12/11/2020 às 15:23	Id	5fad7dbe49406d00116b12dd
-------------	---------------------	-----------	--------------------------

Quadro de Avisos

	Possui Restrições Nacionais ?	Sim
	Possui Restrições Estaduais ?	Não
	Veículo com Motor Alterado ?	Não
	Possui Débitos e Multas ?	Sim
	Possui Chassi Remarcado ?	Não
	Possui Registro em Leilão ?	Não
	Possui Risco de Comercialização?	Não
	Possui risco em aceitação de Seguros?	Não
	Possui Indício de Sinistro?	Não
	Veículo possui Kit Gás?	Não

Dados Principais do Veículo

Placa	QFG3568	Chassi	988611122GK009373
Renavam	01059023056	Espécie	MISTO
Fabricação	2015	Ano do Modelo	2016
Marca/Modelo	JEEP/RENEGADE LNGTD AT		

Dados Cadastrais Nacionais

Município	JOINVILLE	UF	SC
Situação	CIRCULACAO	Categoria	
Espécie	MISTO	Ult Atualização	30/07/2019
Nº Motor	552674682803270	Tipo Chassi	NORMAL
Tipo	CAMIONETA	Cor	PRETA
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	Número DI	0

Restrições Nacionais

Restrições 1	ALIENACAO FIDUCIARIA	Restrições 2	NADA CONSTA
Restrições 3	NADA CONSTA	Restrições 4	NADA CONSTA
RENAJUD	NAO	Comun. Venda	NAO

Dados Cadastrais Estaduais

Placa	QFG3568	Marcação Chassi	NORMAL
Situação	CIRCULACAO	Cor	PRETA
Espécie	MISTO	Categoria	PARTICULAR
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	Motor	552674682803270
Exercício de Licenciamento		Data de Licenciamento	30/07/2019
Data Emissão CRV	30/07/2019		

Restrições Estaduais

Restrições 1	NADA CONSTA	Restrições 2	NADA CONSTA
Restrições 3	NADA CONSTA	Restrições 4	ALIENACAO FIDUCIARIA
RENAJUD	NADA CONSTA	Judicial	NADA CONSTA
Administrativa	NADA CONSTA	Guincho	NADA CONSTA
Roubo	NADA CONSTA	Comunicação de Venda	NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS
Tributária	NADA CONSTA	Financeira	ALIENACAO FIDUCIARIA
Data Tributária	NADA CONSTA		



Orientamos a realização da consulta de restrições, débitos e multas do veículo diretamente no site do Detran de emplacamento. Para pesquisa de outros débitos acesse o site da PRF, DNIT, DER e Secretaria da Fazenda.

Leilão

Informação não encontrada nas bases consultadas.

Risco de Recusa em Comercialização



Placa	QFG3568
Chassi	988611122GK009373
Análise	Veículo com baixo risco de recusa em comercialização/seguro 😊

Aceitação em Seguro

Parecer da Seguradora	Veículo não possui indícios que causem recusa na aceitação de Seguros
------------------------------	---

Indício de Sinistro

Descrição	NÃO CONSTA INDÍCIO DE SINISTRO PARA O VEÍCULO INFORMADO 😊
------------------	---



Código de Autenticidade da Consulta.

Escaneie o QRCode acima com a câmera de seu celular para validar a autenticidade desta consulta.



As informações disponibilizadas são sigilosas e não poderão ser divulgadas ou armazenadas, sendo que, igualmente, não servirão para constranger ou de qualquer forma coagir a pessoa objeto da consulta, sob pena de rescisão contratual e outras sanções cíveis e/ou criminais.